



Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»
(АО «НПП «Радиосвязь»)

ул. Декабристов, д. 19, Красноярск, 660021
Тел. (391) 221-22-78, тел./факс (391) 221-62-56, 221-79-30 E-mail: kniirs1@mail.kts.ru
ОКПО 44589548, ОГРН 1122468072231, ИНН/КПП 2460243408/246001001

Исх. № 093-5271 от « 29 » 06 20 18 г.

На № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Межрегиональное управление Росприроднадзора
по Красноярскому краю и Республике Тыва

Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края

Отдел по охране окружающей среды
департамента городского хозяйства
администрации г. Красноярска

Отчет о выполнении мероприятий по уменьшению выбросов
на период неблагоприятных метеорологических условий

В связи с объявленными предупреждениями о наступлении НМУ в период с 19 часов 26.06.18г. до 19 часов 28.06.18г. предприятием проведены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с 1 режимом НМУ.

Представляем документы о выполненных мероприятиях по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ.

Приложение: 1. Отчет о выполнении мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ, на 3 листах, в 1 экз.

Главный технолог

А.В.Стреж

Исп. Шатных Т.В.
т/ф 221-75-42

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период неблагоприятных метеорологических условий АО «НПП «Радиосвязь» с 26.06.18г. до 28.06.18г. по I режиму.

Номер источника выброса	Наименования			Отметка о выполнении	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Мощность выбросов, г/с			Эффективность мероприятий, %
	Предприятие, цех	Источник выделения	Мероприятие на период НМУ			без учета мероприятий	после мероприятий	снижение выброса	
1	2	3	4		5	6	7		8
			I режим						
			Организационно-технические мероприятия: 1. Усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства. Контроль за соблюдением технологической дисциплины возложен на зам.начальника котельной. 2. Запретить работу оборудования на форсированном режиме (ответственный – зам. начальника котельной). 3. Не проводить обдувку водяного экономайзера работающего котла (ответственный – зам. начальника котельной). 4. Усилить контроль за герметичностью.	С 28 мая 2018 г. работа в котельной предприятия остановлена в связи с окончанием отопительного сезона					
0272	Котельная	Котел *№ 1, 3, 4			Азота диоксид Азота оксид Сернистый ангидрид Сажа Углерода оксид Пыль неорганическая	2,456 0,399 2,56 1,818 8,78 1,2	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	2,456 0,399 2,56 1,818 8,78 1,2	
0273		Галерея углеподачи			Пыль неорганическая	0,0142	0,0	0,0142	

[illegible]

