Сведения по контролю выполнения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

N п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И-инструментальный, Р-расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I режим	Цех "Горный" сварочный пост	6030	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	-	0	0		
					Азота диоксид	-	0	0		
					Азот (II) оксид Углерод оксид	-	0	0		
					Гидрофторид	-	0	0		
					Фториды неорганические плохо растворимые	-	0	0		
					Взвешенные вещества	-	0	0		
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0		
2	I режим	Цех "Горный" сварочный пост	6032	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	-	0	0		
					Азота диоксид	-	0	0		
					Азот (II) оксид	-	0	0		
					Углерод оксид	-				
					Гидрофторид	-	0	0		
					Фториды	-	0	0		

					неорганические плохо растворимые					
					Взвешенные вещества	-	0	0		
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0		
3	I и II режим	Цех «Обжиг», печь обжига №3	0004	Организационно-технические мероприятия общего характера; Уменьшение производительности на 10%	Азота диоксид	1	2,34	62,22	И	-
					Азот (II) оксид	1	0,96	Менее 40	И	
					Сера диоксид	1	0,08	Менее 60	И	
					Углерод оксид	1	1,70	45,00	И	
					Бенз/а/пирен	1	0,0000039	0,00010	Р	
					Пыль неорганическая: до 20% SiO2	1	0,32	Менее 15	И	
4	I и II режим	Цех "Обжиг", печь обжига №4, №5	0005		Азота диоксид	1	8,76	247,71	И	-
					Азот (II) оксид	1	3,59	101,5	И	
					Сера диоксид	1	0,1	Менее 60	И	
					Углерод оксид	1	1,22	Менее 48	И	
					Бенз/а/пирен	1	0,0000067	0,0002	Р	
					Пыль неорганическая: до 20% SiO2	1	1,36	51,51	И	
5	I режим	Цех «Обжиг», печь обжига №3	0124	Исключение "залпового" выброса - прекращение запуска и вывода оборудования на рабочий режим	Азота диоксид	-	0	0	-	-
					Азот (II) оксид	-	0	0		
					Сера диоксид	-	0	0		
					Углерод оксид	-	0	0		
					Взвешенные вещества	-	0	0		
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0		
6	I режим	Цех «Обжиг», печь обжига №4 и №5	0125	Исключение "залпового" выброса - прекращение запуска и вывода	Азота диоксид	-	0	0	-	-
					Азот (II) оксид	-	0	0		
					Сера диоксид	-	0	0		

				оборудования на рабочий режим	Углерод оксид	-	0	0		
					Взвешенные вещества	-	0	0		
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0		
7	I режим	Цех "Помол", Сушильный барабан №1	0061	Остановка сушильного отделения	Азота диоксид	-	0	0	-	-
					Азот (II) оксид	-	0	0		
					Сера диоксид	-	0	0		
					Углерод оксид	-	0	0		
					Бенз/а/пирен	-	0	0		
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0		
8	I режим	Цех "Помол", Сушильный барабан №2	0062	Остановка сушильного отделения	Азота диоксид	-	0	0	-	-
					Азот (II) оксид	-	0	0		
					Сера диоксид	-	0	0		
					Углерод оксид	-	0	0		
					Бенз/а/пирен	-	0	0		
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0		
9	I режим	Цех "Помол", Аспирация пересыпки шлака с поперечного на продольный транспортер	0063	Остановка сушильного отделения	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0	-	-
10	I режим	Цех "Помол", Аспирация стакана пересыпки сухого шлака в склад	0064	Остановка сушильного отделения	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0	-	-
11	I режим	Цех "Помол", Бункер угольного	0065	Остановка сушильного отделения	Взвешенные вещества	-	0	0	-	-

		порошка								
12	I режим	Цех "Помол", Бункер угольного порошка	0066	Остановка сушильного отделения	Взвешенные вещества	-	0	0	-	-
13	I режим	Цех "Помол", сварочный пост	6065	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	-	0	0	-	
					Азота диоксид	-	0	0	-	
					Азот (II) оксид	-	0	0	-	
					Углерод оксид	-	0	0	-	
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Фториды неорг. Плохо растворимые	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0	-	
14	I режим	ЦТОО, сварочный пост	0013	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Азота диоксид	-	0	0	-	
					Азот (II) оксид	-	0	0	-	
					Углерод оксид	-	0	0	-	
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
15	I режим	ЦТОО, сварочный пост	0014	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
16	I режим	ЦТОО, сварочный пост	6052	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Азота диоксид	-	0	0	-	
					Азот (II) оксид	-	0	0	-	
					Углерод оксид	-	0	0	-	
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	

17	I режим	ЦТОО, сварочный пост	6067	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
18	I режим	ЦТОО, сварочный пост	6074	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
19	I режим	АТЦ, сварочный пост	6049	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
20	I режим	ЖДЦ, сварочный пост	0035	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	-
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
21	I режим	ЦРТО, сварочный пост	6073	Прекращение сварочных работ	Марганец и его соединения	-	0	0	-	
					Гидрофторид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
22	I и II режим	Карьер, взрывные работы	6202	Исключение "залпового" выброса - прекращение взрывных работ	Азота диоксид	-	0	0	-	-
					Азот (II) оксид	-	0	0	-	
					Углерод оксид	-	0	0	-	
					Пыль неорганическая: до 20% SiO2	-	0	0	-	
					Азот (II) оксид	-	0	0	-	-
					Сера диоксид	-	0	0	-	
					Углерод оксид	-	0	0	-	
					Взвешенные вещества	-	0	0	-	
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	-	0	0	-	

Главный эколог Н.В. Голубева