

I режим	Производственный цех, сварочный пост	6003	Сварочные работы прекращаются	Углерод оксид	1,7394	0
				Бенз/а/пирен	0,0000006	0
				Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	0,1502	0
				диЖелеза триоксид	0,0030	0
				Марганец и его соединения	0,0003	0
				Азота диоксид	0,00004	0
				Углерод оксид	0,0037	0
				Гидрофторид	0,0002	0
				Фториды неорг. плохо растворимые	0,0009	0
				Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	0,0004	0
				100		

Эффективность по I режиму: 100%