

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сибирь»

660131 г. Красноярск, ул. Гайдашовка, № 8, ИНН 2463209356, КПП 246501001, тел. 8-908-200-6814

№ 07

«15» февраля 2022 г.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ (в период с 10.02.2022г. до 12.02.2022г.)

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общие организационные мероприятия:										
	I	АСУ	0001	Усиление контроля герметичности газоходных систем, технического состояния, эксплуатации оборудования	-	-	-	-		
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ										
1.	I	Склад инертных материалов	6001	Снизить разгрузку на склад материалов на 50% (ч 42 т/час до 21 т/час)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%	I раз в период	0,2795	-	Р	
2.	I	Агрегат питания	6003	Снизить производительность оборудования на 15% (с	Пыль неорганическая, содержащая	I раз в период	0,3345	-	Р	

			46,9 т/час до 39,865 т/час)	двуокись кремния 70-20%					
3.	I	АСУ	0001	Снизить производство асфальта на 15% (с 50 т/час до 42,5 т/час)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%	I раз в период	3,60673	-	И
		Промплощадка № 2 по ул. Гайдановка, 8							

Общие организационные мероприятия:

1.	I	Котельная	0001	1. Ежедневный контроль за топочным режимом котлов и за работой соответствующих систем КИП и автоматики. 2. Усиление контроля герметичности газоходных систем. 3. Не проводить очистку поверхностей нагрева котлов, прекратить ремонтные работы, испытание котлов, проведение пусконаладочных работ. 4. Исключить залповые выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.	-	-	-	-		
2.	I	Котельная	0002	1. Ежедневный контроль за топочным режимом котлов и за работой соответствующих систем КИП и автоматики. 2. Усиление контроля герметичности газоходных систем. 3. Не проводить очистку поверхностей нагрева котлов, прекратить ремонтные работы, испытание котлов, проведение пусконаладочных работ. 4. Исключить залповые выбросы вредных веществ в атмосферный	-	-	-	-		

3.	1	Бокс № 1	6002	воздух. 1. Запретить работу двигателя техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		
4.	1	Бокс № 2	6003	1. Запретить работу двигателя техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		
5.	1	Бокс № 2	6004	1. Запретить работу двигателя техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		
6.	1	Бокс № 3	6005	1. Запретить работу двигателя техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		
7.	1	Бокс № 5	6006	1. Запретить работу двигателя техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		
8.	1	Открытая стоянка	6007	1. Запретить работу двигателя техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		
9.	1	Открытая стоянка	6008	1. Запретить работу двигателя техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		
		Промплощадка № 3 по ул. Ястынская, 33а								

Общие организационные мероприятия:

1.	1	Котельная	0001	1. Ежедневный контроль за топочным режимом котлов и за работой соответствующих систем автоматики. 2. Усиление контроля герметичности газоходных систем. 3. Не проводить очистку поверхностей нагрева котлов, прекращать ремонтные работы, испытание котлов, проведение пусконаладочных работ. 4. Исключить залповые	-	-	-	-		
----	---	-----------	------	--	---	---	---	---	--	--

				выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.						
2.	1	Территория	6003	1. Запретить работу двигателей техники на холостых оборотах во время простоев	-	-	-	-		

Генеральный директор ООО «Строительная Компания «Сибирь»



Киракосян А.С.