

**Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ на
источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
ИП Карпачев М. А.**

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периоды чистоты контрол я	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I режим	Выбросы от автотранспорт а слесарного цеха (ОРУ) (шланговые отсосы)	0001	Предусмотр ены организаци онные мероприяти я (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г. № 811): 1. Мини мизировать работу автотранспорт а на холостом ходу.	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сера диоксид (Антидрил сернистый) Углерод оксид Бензин (нефтяной, магосернистый) /в пересчете на углерод/ Керосин	I раз в период НМУ	0.00002504 0.00000407 0.000001264 0.00001056 0.00108 0.0001392		Р	
2	I режим	Вытяжная система	0002	Предусмотр ены	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	I раз в период	0.0000191		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				организационные мероприятия (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г. № 811): 1. Минимизировать работу автотранспорта на холостом ходу.	Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сера диоксид (Антрацид сернистый) Углерод оксид Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ Керосин	НМУ	0.0000031 0.000001 0.00000743 0.000746 0.0000955 0.00002067			
3	1 режим	Принудительная вытяжная вентиляция постов подготовки малярного цеха	0003	Предусмотрены организационные мероприятия (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	1 раз в период НМУ	0.02408		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периоды контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				№ 811): 1. Усилить контроль за режимом работы оборудования. 2. Не производить ремонтные работы и испытания оборудования экспериментальные и исследовательские работы на них. 2. Усилить контроль за исправностью оборудования, вытяжной системой выбросов.	глинкер, зола кремнезем и др.)					
4	I режим	Принудительная вытяжная	0004	Предусмотрены организации	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, кремний)	I раз в период НМУ	0.04816		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Период ичность контрол я	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (и – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вентиляция постов подготовки малярного цеха		онные мероприяти я (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г. № 811): 1. Усил ить контроль за режимом работы оборудования. 2. Не производить ремонтные работы и испытания оборудования эксперимента льные и исследователь ские работы на них. 3. Усил ить контроль за исправностью оборудования,	цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, глинкер, зола кремнезем и др.)					

[illegible]

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на них. Усилить контроль за исправностью оборудования, вытяжной системой выбросов.	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)					
6	I режим	Котел подогрева воздуха постов подготовки малярного цеха	0006	Предусмотрены организации мероприятия (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г. № 811): 5. Усилить контроль за режимом работы оборудования, поддержание оптимального избытка воздуха.	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сернистый диоксид (Антидрид сернистый) Углерод оксид Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	I раз в период НМУ	0.01608 0.002613 0.00314 0.01764 0.01667 0.000000007		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (пех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периоды контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5 6. Не производить ремонтные работы и испытания оборудования экспериментальные и исследовательские работы на них. 5. Усилить контроль за исправностью оборудования, вытяжной системой выбросов.	6	7	8	9	10	11
7	I режим	Котел подогрева воздуха постов подготовки малярного цеха	0007	Предусмотрены организационные мероприятия (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г.	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сера диоксид (Антидрид сернистый) Углерод оксид Бенз/а/пирен (3,4-	I раз в период НМУ	0.01608 0.002613 0.00314 0.01764 0.01667 0.000000007		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				№ 811): 7. Усилить контроль за режимом работы оборудования, поддержание оптимального избытка воздуха. 8. Не производить ремонтные работы и испытания оборудования экспериментальные и исследовательские работы на них. 6. Усилить контроль за исправностью оборудования, вытяжной системой	Бензопирен)					

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				выбросов.						
8	I режим	Вытяжная вентиляция мойки грузового автотранспорта	0008	Предусмотрены организационные мероприятия (п.9,17 Требования от 28.11.2019 г. № 811): 7. Мини мизировать работу автотранспорта на холостом ходу.	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сера диоксид (Ангидрид сернистый) Углерод оксид Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ Керосин	I раз в период НМУ	0.0000391 0.00000636 0.000001847 0.000014 0.00096 0.0000944 0.0000528		Р	
9	I режим	Вытяжная вентиляция цеха дефектовки	0009	Предусмотрены организационные мероприятия (п.9,17	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сера диоксид (	I раз в период НМУ	0.0000238 0.000003864 0.00000118 0.00001035		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периоды чистоты контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (и инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Требований от 28.11.2019 г. № 811): 8. Мини мизировать работу автотранспорта на холостом ходу.	Ангидрид сернистый) Углерод оксид Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ Керосин		0.00213 0.0002756			
							0.0000297			
10	I режим	Вытяжная вентиляция грузового бокса	0010	Предусмотрены организации онные мероприятия (п.9,17 Требования от 28.11.2019 г. № 811): 9. Мини мизировать работу	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сернистый диоксид (Ангидрид сернистый) Углерод оксид Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ Керосин	I раз в период НМУ	0.0000391 0.00000636 0.000001847 0.000014 0.000096 0.0000944		Р	
							0.0000528			

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (пех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				автотранспорта на холостом ходу.						
11	1 режим	Выброс лаборатории подбора цвета	0011	Предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г. № 811): 1. Усилить контроль за режимом работы оборудования. 2. Не производить ремонтные работы и испытания	Метилбензол (Толуол) Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) Этанол (Спирт этиловый) Бутилацетат Взвешенные вещества	1 раз в период НМУ	0.000176 0.000176 0.000088 0.00044 0.00000864		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5 оборудования экспериментальные и исследовательские работы на них. 3. Усилить контроль за исправностью оборудования, вытяжной системой выбросов.	6	7	8	9	10	11
12	I режим	Выбросы окрасочной камеры	0012	Предусмотрены организационные мероприятия (п.9,17 Требований от 28.11.2019 г. № 811): 4. Усилить контроль	Метилбензол (Толуол) Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) Этанол (Спирт этиловый) Бутилацетат Взвешенные вещества	I раз в период НМУ	0.02178 0.02178 0.01089 0.0544 0.000406		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5 за режимом работы оборудования. 5. Не производить ремонтные работы и испытания оборудования экспериментальные и исследовательские работы на них. 6. Усилить контроль за исправностью оборудования, вытяжной системой выбросов.	6	7	8	9	10	11
13	I режим	Котел подогрева воздуха окрасочной	0013	Предусмотрены организационные	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в период НМУ	0.047 0.00764		Р	

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периоды чность контроля	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
1	2	3	4	5	6	7	г/с	мг/м ³	10	11
		камеры		мероприятия (п.9,17 Требования от 28.11.2019 г. № 811): Усилить контроль за режимом работы оборудования, поддержание оптимального избытка воздуха. Не производить ремонтные работы и испытания оборудования экспериментальные и исследовательские работы на них. Усилить контроль за	Углерод (Сажа) Сера диоксид (Ангидрид сернистый) Углерод оксид Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)		0.0091 0.0512 0.0483 0.00000003			

№ п/п	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)	Структурное подразделение (цех)	Номер источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периоды контрол я	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И – инструментальный, Р – расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				исправностью оборудования, вытяжной системой выбросов.						

Представитель от предприятия, ответственный за проведение
мероприятий  Космакова И. Н.
(подпись, ФИО)