

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период неблагоприятных метеорологических условий АО «НПП «Радиосвязь» с 19.10.18г. до 22.10.18г. по I режиму.

Номер источника выброса	Наименования			Отметка о выполнении	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Мощность выбросов, г/с			Эффективность мероприятий, %
	Предприятие, цех	Источник выделения	Мероприятие на период НМУ			без учета мероприятий	после мероприятий	снижение выброса	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
0272	Котельная	Котел *№ 1, 3, 4	<p><u>I режим</u></p> <p>Организационно-технические мероприятия:</p> <p>1. Усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства. Контроль за соблюдением технологической дисциплины возложен на зам.начальника котельной.</p> <p>2. Запретить работу оборудования на форсированном режиме (ответственный – зам. начальника котельной).</p> <p>3. Не проводить обдувку водяного экономайзера работающего котла (ответственный – зам. начальника котельной).</p> <p>4. Усилить контроль за герметичностью газопроводов, систем</p>	выполнено	Азота диоксид Азота оксид Сернистый ангидрид Сажа Углерода оксид Пыль неорганическая	0,1922 0,0312 0,2089 0,5832 1,8258 0,4052	2,456 0,399 2,56 1,818 8,78 1,2	2,2638 0,3678 2,3511 1,2348 6,9542 0,7948	20
0273		Галерея углеподачи			Пыль неорганическая	0,0100	0,0142	0,0042	
0274		Помещение погрузки золы			Пыль неорганическая	0,0383	0,0513	0,0130	
0275		Пересыпка угля на ленту			Пыль неорганическая	0,0145	0,0193	0,0048	
0276		Дробилка угля			Пыль неорганическая	0,0105	0,0142	0,0037	

			<p>и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов – обход производится в смену в 2 раза чаще, чем при обычном режиме котельной, т.е. один раз в 1,5 часа (обходы выполняет машинист котельной; выполнение контролирует зам. начальника котельной).</p> <p>5. Усилить контроль за техническим состоянием всех газоочистных установок - обход производится в смену в 2 раза чаще, чем при обычном режиме котельной, т.е. один раз в 1,5 часа (обходы выполняет машинист котельной; выполнение контролирует зам. начальника котельной).</p> <p>6. Обеспечить бесперебойную работу всех пылегазоочистных установок и систем посредством своевременных технических осмотров и планово-предупредительных мероприятий (ответственный – зам. начальника котельной).</p> <p>7. Не проводить погрузочно-разгрузочные работы по выгрузке золы от сжигания угля (ответственный – зам. начальника котельной).</p> <p>8. Не проводить буртовку и укатку бульдозером угольных запасов (исполнитель - машинист бульдозера; контроль</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

