



РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» 01 2020 г.

№ Р/02

г. Красноярск

О регулировании выбросов
в период НМУ

В связи с получением информации от ФБУЗ «Среднесибирское УГМС» о введении для г.Красноярска с 18-00 часов 10 января до 18-00 часов 13 января 2020 года условий неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и введении НМУ первой степени опасности

ОБЯЗЫВАЮ:

Лиц ответственных за регулирование выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ, с 18-00 часов 10 января до 18-00 часов 13 января 2020 года, осуществить мероприятия I и II режима :

Режимы регулирования	Цех, участок	Мероприятия по сокращению выбросов	Ответственное лицо за выполнение мероприятий
1	2	3	4
I Режим НМУ	Цех «Горный» сварочный пост (Щёковая дробилка)	Прекращение сварочных работ	Начальник цеха «Горный»
	Цех «Горный» сварочный пост (Распределительный узел)	Прекращение сварочных работ	Начальник цеха «Горный»
	Цех «Обжиг», печь обжига №3 Цех «Обжиг» печи обжига №4 и №5	Организационно - технические мероприятия общего характера, используя возможности АСУ: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; запретить работу оборудования на форсированном	Директор по производству Главный специалист АСУТП Начальник цеха «Обжиг» Начальник цеха КИПиА

		режиме; усилить контроль за работой КИП и АСУ технологическими процессами на печах; прекратить испытание оборудования,	
		связанного с изменениями технологического режима, приводящего увеличению выбросов	
Цех «Обжиг», печь обжига №3	Исключение «залпового» выброса – прекращение запуска и вывода оборудования на рабочий режим	Директор по производству – Начальник цеха «Обжиг»	
Цех «Обжиг», печи обжига №4 и №5	Исключение «залпового» выброса – прекращение запуска и вывода оборудования на рабочий режим	Директор по производству – Начальник цеха «Обжиг»	
Цех «Помол», сушильное отделение	Остановка сушильного отделения	Директор по производству – Начальник цеха «Помол»	
Цех «Помол», сварочный пост (слесарное помещение)	Прекращение сварочных работ	Технический директор – Начальник ЦТОО	
ЦТОО, сварочный пост (Энергоцех, пост газовой резки)			
ЦТОО, сварочный пост (в цехе Обжиг)			
ЦТОО, сварочный пост (Энергоцех, пост газовой резки, металлообрабатывающие станки)			
ЦТОО, сварочный пост (участок в боксе №2)			
ЦТОО, сварочный пост (АТЦ)			

	Автотракторный цех, сварочный пост	Прекращение сварочных работ	Директор по горным работам и автотранспорту Начальник цеха «Автотракторный»
	Железнодорожный цех, сварочный пост (ДЕПО)	Прекращение сварочных работ	Директор по транспорту и логистике Начальник Железнодорожного цеха
	ООО «Сибцемсервис», ЦРТО, сварочный пост	Прекращение сварочных работ	Директор ООО «Сибцемсервиса»
II Режим НМУ	Цех «Обжиг», печь обжига №3 Цех «Обжиг», печи обжига №4 и №5	Уменьшение производительности на 5%	Директор по производству Начальник цеха «Обжиг»
I, II Режим НМУ	Карьер, взрывные работы	Исключение «залпового» выброса – прекращение взрывных работ	Директор по горным работам и автотранспорту Начальник цеха «Горный»

Директор по производству



С.А. Усламин