

## Справка № 3-11

### Контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу по аффинажному производству


Место проведения анализа: вход – т7, выход – источник выбросов №2 (т5)


Причины отсутствия анализа:


НД в соответствии с которой проводилось измерение:


Газоаналитический комплекс ТЕ-1

№ 2420/288-97/0288









ОАО «Красцветмет»

Тел.: +7 391 259 3333, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru

Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, 660123

