


АО «Красноярскграфит»
660012, г. Красноярск, ул. Прибойная д.19
тел.: +7 (391) 261-90-53 - приемная,
+7 (391) 261-97-59 - бухгалтерия,
+7 950-400-34-26 - отдел маркетинга,
+7 (391) 269-40-44 - тел/факс
e-mail: krsgrafit@yandex.ru
www.graphite-ore.com



Красноярск
ГРАФИТ

ОГРН 1052464078578
ИНН/КПП 2464075377 / 246401001
р/счет 40702810931000011213
к/счет 30101810800000000627
БИК 040407627
Красноярское отделение № 8646
ПАО «Сбербанк России»
г.Красноярск

Исх. № 02/20
от 13.01.2020 г.

Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края
В отдел экологического надзора

*«О выполнении мероприятий
по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух»*

Направляем Вам информацию о выполнении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 10.01.2020 по 13.01.2020 по режиму НМУ I степени опасности.

Мероприятие	Примесь, выброс которой сокращается	Мощность выброса согласно тому ПДВ, г/с		Эффективнос ть мероприятия, %
		В обычных условиях	При выполнении мероприятия	
Прекращены сварочные работы	Железа оксид	0,148494000	0,000000000000	100
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид	0,0003382000	0,000000000000	100
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0036945000	0,000000000000	100
	Углерода оксид	0,0045139000	0,000000000000	100
	Фториды газообразные	0,0052739000	0,000000000000	100
	Пыль неорганическая >70% SiO ₂	0,0036000000	0,000000000000	100

Прекращены металлообрабатывающие работы	Железа оксид	0,0042000000	0,00000000000	100
	Пыль неорганическая >70% SiO ₂	0,0036000000	0,00000000000	100
Линия сушки графита в период действия режима НМУ не работала, ремонтные работы не проводились	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0860000000	0,00000000000	100
	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0520000000	0,00000000000	100
	Углерод (Сажа)	1,2000000000	0,00000000000	100
	Углерода оксид	0,0470000000	0,00000000000	100
Линия помола и упаковки в период действия режима НМУ не работала, ремонтные работы не проводились	Углерод (Сажа)	1,0000000000	0,00000000000	100
Конвейер подачи графитовой руды в период действия режима НМУ не работал	Углерод (Сажа)	0,0000770000	0,00000000000	100
Работа бульдозера на складе графитовой руды в период действия режима НМУ не осуществлялась	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0453400000	0,00000000000	100
	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0073700000	0,00000000000	100
	Углерод (Сажа)	0,0072200000	0,00000000000	100
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,0222200000	0,00000000000	100
	Углерода оксид	0,0683300000	0,00000000000	100
Усилен контроль за параметрами работы котлов с целью недопущения неполного сгорания топлива. Не проводилась продувка и чистка котлов, газоходов,	Керосин	0,0583300000	0,00000000000	100
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0750000000	0,06750000000	10
	Углерод (Сажа)	0,0230000000	0,02070000000	10
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,0360000000	0,03240000000	10

емкостей, в которых хранятся загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу также не проводились.	Углерода оксид	0,0380000000	0,0342000000	10
---	----------------	--------------	--------------	----

Главный инженер



Помыткин В.Г.

Исполнитель:
Ронжин Никита Александрович
Тел. 89832670483